

NZ クライストチャーチ地震 (2011年2月 M6.3)

中埜研究室

RC造建築物の被害



組積造建築物の被害



液状化被害

