


# 東北地方太平洋沖地震 (2011年3月 M9.0)

## 東京近郊の被害事例

### 窓ガラスの破損



### 内装材の破損



### 外装材の破損



### 天井材の破損



日本建築学会: 2011年東北地方太平洋沖地震および一連の地震災害調査速報より

### 煙突の折損



### 擁壁の崩落



### 石塀の破損



### 液状化被害



### コンビナート火災



## 首都圏特有の被害(帰宅困難者の発生)

